

# PROGRESS MAX

## ASTUCES / TIPPS / TIPS

**Barre métallique :** Dilution 10%

**Application sur Carburateur :** Dilution 10%

**Application sur graisse cuite :** Dilution 10%

**Metallbarren:** Verdünnung 10 %

**Anwendung auf Vergaser:** Verdünnung 10 %

**Anwendung auf gekochtem Fett:** Verdünnung 10 %

**Barre métallique :** Dilution 10%

**Application sur Carburateur :** Dilution 10%

**Application sur graisse cuite :** Dilution 10%

**Nettoyage de résine sur charriot :** Dilution entre 15-20%

**Frein Filet:** Dilution 13% Trempage 5 min

**Intérieur de tondeuse:** Dilution 3%

**Sol encrassé :** Dilution 5%

**Harzreinigung am Wagen:** Verdünnung zwischen 15 und 20 %

**Schraubensicherung:** Verdünnung 13 % 5 Min. einweichen

**Clipper-Innenraum:** Verdünnung 3 %

**Sol encrassé :** Dilution 5%

## AVANT/APRÈS - VORHER/NACHHER - VOOR/NA

